

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Цементум Северо-Запад"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места  | Наименование мероприятия   | Цель мероприятия                              | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|--|--|---|-----------------|--|----------------------|
| 1  | 2  | 3   | 4               | 5  | 6                    |
| <b>Обособленное подразделение в п. Кварцитный (КШК)</b>  |  |   |                 |  |                      |
| <i>Администрация</i>   |  |   |                 |  |                      |
| <i>Горно-транспортный цех</i>  |  |   |                 |  |                      |
| <i>Дробильно-сортировочный участок карьера</i>   |  |   |                 |  |                      |
| 4A(4-1A; 4-2A). Начальник смены  | Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью | Снижение времени воздействия вредных факторов |                 |  |                      |
| 9A(9-1A). Младший начальник смены  | Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью | Снижение времени воздействия вредных факторов |                 |  |                      |
| 10A(10-1A; 10-2A; 10-3A; 10-4A; 10-5A; 10-6A; 10-7A; 10-8A; 10-9A; 10-10A; 10-11A; 10-12A; 10-13A; 10-14A; 10-15A). Дробильщик | Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью | Снижение времени воздействия вредных факторов |                 |  |                      |
| <i>Лаборатория</i>   |  |   |                 |  |                      |
| 11. Инженер по качеству  | Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, опре-  | Снижение времени воздействия вредных факторов |                 |  |                      |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  | деляющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью   |   |  |  |  |
| 12. Младший инженер по качеству                      | Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью | Снижение времени воздействия вредных факторов |  |  |  |
| 13A(13-1A; 13-2A; 13-3A). Пробоотборщик              | Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью | Снижение времени воздействия вредных факторов |  |  |  |
| <i>Отдел по планово-предупредительным ремонтам</i>   |  |   |  |  |  |
| <i>Производственная служба</i>                       |  |   |  |  |  |
| 3. Руководитель производственной службы              | Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью | Снижение времени воздействия вредных факторов |  |  |  |
| <i>Ремонтно-механическая служба</i>                  |  |   |  |  |  |
| 15. Главный механик                                  | Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью | Снижение времени воздействия вредных факторов |  |  |  |
| 16. Инженер-инспектор производственного оборудования | Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью | Снижение времени воздействия вредных факторов |  |  |  |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  |   |  |  |
| 17. Машинист крана автомобильного  | Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью | Снижение времени воздействия вредных факторов |  |  |
| 18A(18-1A). Механик по направлению ремонта дробильно-сортировочного оборудования | Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью | Снижение времени воздействия вредных факторов |  |  |
| 19A(19-1A). Механик по направлению ремонта мобильного оборудования               | Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью | Снижение времени воздействия вредных факторов |  |  |
| 20A(20-1A; 20-2A; 20-3A). Слесарь по ремонту автомобилей                         | Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью | Снижение времени воздействия вредных факторов |  |  |
| 5A(5-1A; 5-2A; 5-3A; 5-4A; 5-5A). Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования | Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью | Снижение времени воздействия вредных факторов |  |  |
| 21. Старший слесарь по ремонту автомобилей                                       | Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью | Снижение времени воздействия вредных факторов |  |  |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
| 23A(23-1A). Водитель топливо-заправщика  | Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью | Снижение времени воздействия вредных факторов |  |  |  |
| <i>Служба энергетика</i>   |  |   |  |  |  |
| 24. Главный энергетик  | Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью | Снижение времени воздействия вредных факторов |  |  |  |
| 1A(1-1A). Энергетик  | Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью | Снижение времени воздействия вредных факторов |  |  |  |
| 25A(25-1A; 25-2A; 25-3A; 25-4A). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования | Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью | Снижение времени воздействия вредных факторов |  |  |  |
| <i>Технический департамент</i>   |  |   |  |  |  |
| 26. Специалист по охране труда 1 категории   | Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью | Снижение времени воздействия вредных факторов |  |  |  |
| <i>Участок горной техники</i>  |  |   |  |  |  |
| 27A(27-1A). Машинист бульдозера  | Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чере-   | Снижение времени воздействия вредных факторов |  |  |  |

|   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
|   | дование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью  |   |  |  |  |
| 28A(28-1A). Машинист буровой установки  | Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью | Снижение времени воздействия вредных факторов |  |  |  |
| 29A(29-1A; 29-2A; 29-3A; 29-4A; 29-5A; 29-6A). Машинист экскаватора   | Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью | Снижение времени воздействия вредных факторов |  |  |  |
| <i>Участок мобильной техники</i>  |  |   |  |  |  |
| 30A(30-1A; 30-2A; 30-3A; 30-4A; 30-5A; 30-6A; 30-7A; 30-8A; 30-9A; 30-10A; 30-11A; 30-12A; 30-13A; 30-14A; 30-15A; 30-16A). Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе | Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью | Снижение времени воздействия вредных факторов |  |  |  |
| 31A(31-1A; 31-2A; 31-3A; 31-4A). Машинист погрузочной машины  | Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью | Снижение времени воздействия вредных факторов |  |  |  |
| <i>Участок по отгрузке</i>  |  |   |  |  |  |
| 2A(2-1A; 2-2A; 2-3A). Мастер по отгрузке  | Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью | Снижение времени воздействия вредных факторов |  |  |  |

