

Требования для подрядных организаций на территории Holcim (Воскресенск):

Все отходы, образующиеся в результате деятельности подрядчика (даже из материалов заказчика), являются собственностью подрядчика (кроме черного и цветного металлолома, а также отходов строительства, сноса и грунта)!

Подрядчик обязан осуществлять удаление образованных промышленных отходов с территории предприятия в соответствии с условиями договоров на вывоз, утилизацию, обезвреживание, захоронение, заключенных с лицензированной организацией.

На территории Holcim (Воскресенск) ЗАПРЕЩЕНО:

- использование неисправного оборудования, автотранспорта, спец. техники;
- нарушение технологии выполнения сварки и резки металлов;
- **использование контейнеров предприятия сотрудниками подрядных организаций** (за исключением контейнера «Экобокс», расположенного на первом этаже заводоуправления).
- установка объектов накопления отходов без согласования с кураторами/координаторами;
- накопление отходов вне специализированных площадок и контейнеров;
- мойка любого вида транспорта на территории предприятия;
- выполнение ремонтных работ техники и оборудования подрядчиков на территории предприятия;
- сброс отходов и загрязняющих веществ в канализацию, на водосборные площади, в недра и на почву.



В случае несоблюдения подрядчиком данных требований, Заказчик вправе:

- взыскать с Подрядчика штраф, в размере 30 000 рублей, за каждый факт нарушения,
- потребовать полного возмещения всех убытков/штрафов, понесенных таким несоблюдением.

Все сотрудники компании, выполняющие работы на территории предприятия, должны быть ознакомлены с данными требованиями.